

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере труда, социальной защиты населения и социального обслуживания населения Ярославской области

**в МУ Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения г.Данилов, ул.Карла Маркса, д.35**

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1.	Территории, прилегающей к зданию (участок)	<p style="text-align: center;">П.5.1.10</p> <p>Отсутствует предупреждающая тактильная - контрастная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию и на путях движения по территории.</p> <p style="text-align: center;">П.5.1.9</p> <p>Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей.</p> <p style="text-align: center;">П.5.2.1</p> <p>Отсутствует парковочное место для автомашин инвалидов.</p>	<p style="text-align: center;">С</p> <p>Все категории</p> <p>Все категории</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>До момента организации парковочного места инвалиды оставляют свой автотранспорт перед зданием учреждения, максимально приближенно к входу на территорию, где стоянка автотранспорта разрешена.</p>
2.	Вход (входы) в здание	<p style="text-align: center;">П.6.1.2</p> <p>Отсутствие поручней на наружной лестнице.</p> <p style="text-align: center;">П. 5.1.12</p> <p>Отсутствует предупреждающая тактильная - контрастная полоса перед лестницей.</p>	<p>Все категории</p> <p style="text-align: center;">С</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p>

		<p>П.6.1.4. Отсутствие водоотвода на входной площадке.</p> <p>П.6.1.5. Перепад высот между входной площадкой и входной дверью превышает 0,014 м.</p> <p>П. 5.1.10. Отсутствует предупреждающая тактильная - контрастная полоса перед входной дверью.</p> <p>П.6.1.5.,6.1.6. Входные двери не соответствуют нормативным требованиям.</p> <p>П.6.1.8. Размеры тамбура не соответствуют нормативным требованиям.</p>	<p>Все категории</p> <p>К,О,С</p> <p>С</p> <p>К,О,С</p> <p>К</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>Оказывается ситуационная помощь инвалидам колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения</p> <p>Оказывается ситуационная помощь инвалидам колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Оказывается ситуационная помощь инвалидам колясочникам сотрудниками учреждения.</p>
3.	Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<p>П.6.2.3. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы перед дверными проёмами и перед поворотами.</p> <p>П.6.1.5. Перепады высот и пороги составляют более 0,014 м.</p>	<p>С</p> <p>К,О,С</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи инвалидам колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению сотрудниками учреждения.</p>



		<p>П.6.2.4. Ширина дверных проёмов на путях движения менее 0,90 м.</p> <p>П.6.1.5. На дверях эвакуационных выходов отсутствуют ручки нажимного действия.</p>	<p>К,О</p> <p>Все категории</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов колясочников сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p>
4.	<p>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов</p>	<p>П. 6.2.4 Ширина дверных проёмов менее 0,90м</p> <p>6.1.5 Дверные проёмы имеют пороги и перепады высот более 0,014 м.</p>	<p>К,О</p> <p>К,О,С</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано преодоления барьеров посредством оказания ситуационной помощи инвалидам колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению сотрудниками учреждения.</p>
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>П.6.3.1 Отсутствует тактильно-контрастная информация, направляющая к унитазу.</p> <p>П. 6.3.3 Ширина дверного проёма менее 0,90 м Имеются пороги при входе в туалетную комнату выше 0,014м. Размеры санузла не соответствуют нормативам, отсутствует зона для кресла – коляски рядом с унитазом. Отсутствуют поручни у раковины. Отсутствуют крючки для одежды.</p> <p>П.6.5.8 Отсутствует аварийной освещение.</p>	<p>С</p> <p>К,О</p> <p>К,О,С</p> <p>К</p> <p>К,О</p> <p>Все категории</p> <p>Все категории</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Оказывается ситуационная помощь инвалидам всех категорий сотрудниками учреждения.</p>

6.	Системы информации на объекте	П.6.5.2 Недостаточное количество визуальных средств информации.	К,О,Г,У	Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.
		П.6.5.5. Отсутствуют световые оповещатели на входной группе и при входе в санитарно-бытовые помещения.	Г	Организовано сопровождение инвалидов по слуху сотрудниками учреждения. Помощь переводчиков русского жестового языка.
		П.6.5.7. Отсутствуют средства информации с текстовым выходом для посетителей с нарушениями слуха	Г	Организовано сопровождение инвалидов по слуху сотрудниками учреждения. Помощь переводчиков русского жестового языка.
		П.6.5.9. Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасности	С	Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения, оказывается ситуационная помощь.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	П.5.1.3. Отсутствует пешеходная дорожка от остановки общественного транспорта до входа на территорию учреждения.	Все категории	Организована помощь инвалидам всех категорий в переходе через проезжую часть от доступной пешеходной дорожки к входу на территорию учреждения при отсутствии пешеходного перехода

Директор МУ ДКЦСОН

*Е.Н. Максимова*

**Е.Н.Максимова**

СОГЛАСОВАНО:

Председатель отделения Ярославской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  
Даниловского муниципального района Ярославской области

(должность, Ф.И.О.)

**Н.Г.Кукушкина**

Председатель Даниловского отделения Ярославской Областной организации  
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового  
Красного Знамени общество слепых»

(должность, Ф.И.О.)

**Г.Г.Надеждинский**

