

ПЕРЕЧЕНЬ мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере труда, социальной защиты населения и социального обслуживания населения Ярославской области по Отделению временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Даниловский район, д.Федурино, ул.Полевая, д.8

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1.	Территории, прилегающей к зданию (участок)	П.5.1.1 Отсутствуют необходимые информационные элементы П.5.1.9	С Все категории	Установка необходимых информационных элементов. Установка бордюров по краям пешеходных путей

		<p>Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей П.5.1.10 Отсутствует предупреждающая тактильно-контрастная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию.</p> <p>П.5.2.1 Отсутствует парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов</p>	<p>С</p> <p>Все категории</p>	<p>Нанесение предупреждающей тактильной - контрастной разметки при входе на территорию, прилегающую к зданию.</p> <p>Обустройство парковочного места для автотранспорта инвалидов</p>
2.	Вход (входы) в здание	<p>П.5.1.12 Краевые ступени наружной лестницы не выделены контрастным цветом</p>	<p>С</p> <p>К</p>	<p>Нанесение на проступи краевых ступеней лестничного марша одной или нескольких полос, контрастных с поверхностью ступени</p> <p>Установка пандуса в соответствии с нормативными требованиями</p>

		<p>П.6.1.2 Пандус не соответствует нормативным требованиям</p> <p>П.6.1.2 Отсутствуют поручни вдоль обеих сторон наружной лестницы, установленный поручень не соответствует нормативам: отсутствуют завершающие горизонтальные участки поручня</p> <p>П.6.1.5,6.1.6,6.1.7 Входные двери не соответствуют нормативным</p>	<p>К</p> <p>К</p>	<p>Установка поручней на наружной лестнице</p> <p>Оборудование входных дверей смотровой панелью из ударопрочного стекла</p> <p>Оборудование входных дверей петлями одностороннего действия с фиксаторами в положении «Открыто» и «Закрыто», а также механизмом, обеспечивающим задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек</p>
--	--	--	-------------------	---

		требованиям		
3.	Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<p>П.4.2.4.СП 148.13330.2012 Отсутствуют двойные поручни вдоль путей движения людей с ограниченной подвижностью</p> <p>П.6.2.1. Дверь основного выхода открывается не по направлению движения из здания</p> <p>П.6.2.4. Перепады высот на эвакуационных выходах</p>	<p>К,О</p> <p>Все категории</p> <p>К,О</p>	<p>Установка двойных поручней вдоль путей движения людей с ограниченной подвижностью</p> <p>Изменение направления открывания дверей эвакуационных выходов</p> <p>Устранение перепадов высот дверей эвакуационных выходов</p>

		превышают 0,014 м		
4.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	П. 6.5.9 Частично отсутствуют таблички у дверей с информацией о назначении помещения, в том числе с рельефными знаками П.6.3.3 В столовой отсутствуют раковины с опорными поручнями	К,О К,О	Дооборудование дверей помещений информационными табличками о назначении помещения, в том числе с рельефными знаками Оборудование раковины в столовой опорными поручнями
5.	Санитарно-гигиенические помещения	П.6.3.9 Водопроводные краны установлены с раздельным управлением горячей и холодной водой П.6.3.3	Все категории К,О К,О	Замена смесителей в соответствии с нормативными требованиями Установка дверей в санузлы шириной 0,90м Оборудование унитазов опорными

		<p>Ширина дверей не соответствует нормативам и составляет 0,70м</p> <p>П.6.3.3 Отсутствуют откидные поручни у унитаза</p> <p>П.6.3.3 Отсутствуют специальные крючки для костылей и трости</p> <p>П.6.3.5,6.3.6 Душевая комната не соответствует нормативным требованиям</p>	<p>О,С</p> <p>К,О,С</p>	<p>поручнями</p> <p>Оборудование санитарно-гигиенических помещений специальными крючками для костылей и трости</p> <p>Обустройство доступной душевой комнаты в соответствии с нормативными требованиями: душевая кабина должна быть закрытой с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога, с сигнализацией экстренного вызова, переносным или откидным сидением.</p>
6.	Системы информации на объекте	<p>П.6.5.2 Отсутствует электронное табло с бегущей строкой</p>	С,Г	<p>Приобретение и установка электронного табло с бегущей строкой.</p> <p>Установка текстофона или иного средства для общения с тотально глухими посетителями, индукционного контура для посетителей с дефектами</p>

		<p>Отсутствует текстофон (или иное средство для общения с тотально глухими посетителями), индукционный контур для посетителей с дефектами слуха П.6.5.9 Частично отсутствуют таблички у дверей с информацие й о назначении помещения, в том числе с рельефными знаками</p>	<p>С</p>	<p>слуха. Установка табличек у дверей с информацией о назначении помещений, в том числе с рельефными знаками.</p>
--	--	--	----------	--

ректор МУ ДКЦСОН



Е.Н.Максимова

ПОДПИСАНО:

председатель отделения Ярославской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Даниловского муниципального района Ярославской области Кукушкина Н.Г.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

председатель Даниловского отделения Ярославской Областной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» Надеждинский Г.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

