

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере труда, социальной защиты населения
и социального обслуживания населения Ярославской области

**по Отделению временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Даниловский район, д.Федурино, ул.Полевая, д.8**

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1.	Территории, прилегающей к зданию (участок)	<p style="text-align: center;">П.5.1.1</p> <p>Отсутствует оборудование доступными элементами информации на объекте.</p> <p style="text-align: center;">П.5.1.9</p> <p>Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей.</p> <p style="text-align: center;">П.5.1.10</p> <p>Отсутствует предупреждающая тактильная - контрастная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию и на путях движения по территории.</p> <p style="text-align: center;">П.5.2.1</p> <p>Отсутствует парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов.</p>	<p style="text-align: center;">С</p> <p>Все категории</p> <p style="text-align: center;">С</p> <p>Все категории</p>	<p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>До момента организации парковочного места инвалиды оставляют свой автотранспорт перед зданием учреждения, максимально приближенно к входу на территорию, где стоянка автотранспорта разрешена.</p>

2.	Вход (входы) в здание	<p>П.5.1.10 Отсутствует предупреждающая тактильно-контрастная разметка перед входной дверью.</p>	С	Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.
		<p>П.5.1.12 Входная площадка в приёмное отделение не выделена по периметру контрастной полосой.</p>	С	Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.
		<p>П.6.1.5 Порог входной двери составляет более 0,014 м. Перепад высот при входе в приёмное отделение превышает 0.014 м.</p>	К,О,С	Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению сотрудниками учреждения.
		<p>П.6.1.5.,6.1.6. Входные двери не соответствуют нормативным требованиям.</p>	К,О,С	Оказывается ситуационная помощь инвалидам колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению сотрудниками учреждения.
		<p>П.6.1.8. Размеры тамбура не соответствуют нормативным требованиям.</p>	К	Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам сотрудниками учреждения.
3.	Пути движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации)	<p>П.4.2.4.СП 148.13330.2012 Отсутствуют двойные поручни вдоль путей движения людей с ограниченной подвижностью.</p>	К,О	Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам сотрудниками учреждения.

		<p>П.6.2.4. Перепады высот на эвакуационных выходах превышают 0,014 м.</p> <p>П.6.2.3. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы перед дверными проёмами и перед поворотами.</p>	<p>К,О,С</p> <p>С</p>	<p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p>
4.	<p>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов</p>	<p>П. 6.5.9 Частично отсутствуют таблички у дверей с информацией о назначении помещения, в том числе с рельефными знаками.</p> <p>П.6.3.3 В столовой отсутствуют раковины с опорными поручнями.</p>	<p>Все категории</p> <p>К,О</p>	<p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p>
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>П.6.3.1 Отсутствует тактильно-контрастная информация, направляющая к унитазу.</p> <p>П.6.3.1. Форма раковин не обеспечивает безопасное и комфортное пользование ими инвалидами – колясочниками.</p>	<p>С</p> <p>К</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам сотрудниками учреждения.</p>

		<p>П.6.3.3 Отсутствуют откидные поручни у унитаза.</p> <p>П.6.3.3 Отсутствуют специальные крючки для костылей и трости.</p> <p>П.6.3.5,6.3.6 Душевая комната не соответствует нормативным требованиям.</p> <p>П.6.3.9 Водопроводные краны установлены с отдельным управлением горячей и холодной водой.</p> <p>П.6.5.8 Отсутствует аварийной освещение.</p>	<p>К,О</p> <p>О,С</p> <p>Все категории</p> <p>Все категории</p> <p>Все категории</p>	<p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p>
6.	Системы информации на объекте	<p>П.6.5.5 Отсутствуют световые оповещатели на входной группе и при входе в санитарно-бытовые помещения.</p> <p>П.6.5.7 Отсутствует электронное табло типа «Бегущая строка» с возможностью звукового оповещения.</p>	<p>Г</p> <p>К,О,Г,У</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов с нарушениями слуха сотрудниками учреждения.</p> <p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.</p>

		<p>П.6.5.7 Отсутствуют средства информации с текстовым выходом для посетителей с нарушениями слуха. Отсутствует текстофон (или иное) средство общения с тотально глухими посетителями), индукционный контур для посетителей с дефектами слуха.</p> <p>П.6.5.9 Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях.</p> <p>П.6.5.9 Частично отсутствуют таблички у дверей с информацией о назначении помещения, в том числе с рельефными знаками</p>	<p>Г</p> <p>С</p> <p>Все категории</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов по слуху сотрудниками учреждения. Помощь переводчиков русского жестового языка.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения, оказывается ситуационная помощь.</p> <p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.</p>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>П.5.1.3. Отсутствует пешеходная дорожка от остановки общественного транспорта до входа на территорию учреждения.</p>	Все категории	Организована помощь инвалидам всех категорий в доставке до отделения.

Директор МУ ДКЦСОН

Е.Н. Максимова

Е.Н.Максимова

СОГЛАСОВАНО:

Председатель отделения Ярославской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Даниловского муниципального района Ярославской области

(должность, Ф.И.О.)

Н.Г.Кукушкина

Председатель Даниловского отделения Ярославской Областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного Знамени общество слепых»

(должность, Ф.И.О.)

Г.Г.Надеждинский

