

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере труда, социальной защиты населения
и социального обслуживания населения Ярославской области

**по Отделению временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Даниловский район, с. Серeda, ул. Ленина, д.24**

№ п/п	Наименование основной структурно- функциональной зоны объекта	Пункт Свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1.	Территории, прилегающей к зданию (участок)	<p style="text-align: center;">П.5.1.9</p> <p>Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей.</p> <p style="text-align: center;">П.5.1.10</p> <p>Отсутствует предупреждающая тактильная - контрастная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию и на путях движения по территории.</p> <p style="text-align: center;">П.5.2.1</p> <p>Отсутствует парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов.</p>	<p>Все категории</p> <p style="text-align: center;">С</p> <p>Все категории</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения</p> <p>До момента организации парковочного места инвалиды оставляют свой автотранспорт перед зданием учреждения, максимально приближенно к входу на территорию, где стоянка автотранспорта разрешена.</p>
2.	Вход (входы) в здание	<p style="text-align: center;">П.6.1.7 п. 6.5.1</p> <p>Отсутствуют обозначения доступнос- ти здания для инвалидов у входных дверей.</p>	Все категории	Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.

		<p>П.6.5.9 Перед входом в здание отсутствует информационная вывеска, выполненная с применением шрифта Брайля.</p> <p>П.5.1.10 Отсутствует предупреждающая тактильно-контрастная разметка перед входной дверью.</p> <p>П.5.1.12 Отсутствует предупреждающая тактильно-контрастная полоса перед лестницей.</p> <p>П.6.1.2 Установленный пандус не соответствует нормативным требованиям.</p> <p>Установленный поручень не соответствует нормативам: отсутствуют завершающие участки поручня.</p> <p>П.6.1.5 Порог входной двери составляет более 0,014 м. Входные двери не соответствуют нормативным требованиям.</p> <p>П.6.1.5.,6.1.6. Входные двери не соответствуют нормативным требованиям.</p>	<p>С</p> <p>С</p> <p>С</p> <p>К</p> <p>Все категории</p> <p>К,О,С</p> <p>Все категории</p>	<p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов колясочников сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению, инвалидов колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p>
3.	Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<p>П.8.1.6 При входе в здание отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения).</p>	С	Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за

		<p>Отсутствует тактильный знак пиктограмма «i» (информация).</p> <p>П.6.1.1 Установка звонка экстренного вызова помощи в соответствии с нормативными требованиями по размещению.</p> <p>П.6.2.3. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы перед дверными проёмами и перед поворотами.</p> <p>П.6.2.4 Перепады высот на путях эвакуации превышают 0,014 м.</p> <p>П.6.5.9 Отсутствуют информационные таблички, выполненные с применением шрифта Брайля перед входами в помещения (о назначении помещения).</p>	<p>Все категории</p> <p>С</p> <p>К,О,С</p> <p>С</p>	<p>организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг. Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения .</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов все категорий сотрудниками учреждения</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг. Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения</p>
4.	<p>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов</p>	<p>П.6.5.9 Отсутствуют информационные таблички, выполненные с применением шрифта Брайля перед входами в помещения (о назначении помещения).</p>	<p>С</p>	<p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг. Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p>

5.	Санитарно-гигиенические помещения	<p>П.6.3.1 Отсутствует тактильно-контрастная информация, направляющая к унитазу.</p> <p>П.6.3.1. Форма раковин не обеспечивает безопасное и комфортное пользование ими инвалидами – колясочниками.</p> <p>П.6.3.3 Ширина дверей не соответствует нормативам и составляет 0,70 м. Отсутствуют откидные поручни у унитаза и раковины.</p> <p>Размеры санузла не соответствуют нормативам. Отсутствует зона для кресла – коляски рядом с унитазом. Отсутствуют специальные крючки для костылей и трости.</p> <p>П.6.3.5, 6.3.6 Душевая комната не соответствует нормативным требованиям.</p> <p>П.6.3.9 Водопроводные краны установлены с отдельным управлением горячей и холодной водой.</p> <p>П.6.5.8 Отсутствует аварийной освещение.</p>	<p>С</p> <p>К</p> <p>К</p> <p>К,О</p> <p>К</p> <p>О,С</p> <p>Все категории</p> <p>Все категории</p> <p>Все категории</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам сотрудниками учреждения Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения. Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p>
----	-----------------------------------	--	--	--

6.	Системы информации на объекте	<p style="text-align: center;">П.6.5.5</p> <p>Отсутствуют световые оповещатели на входной группе и при входе в санитарно-бытовые помещения.</p> <p style="text-align: center;">П.6.5.7</p> <p>Отсутствует электронное табло типа «Бегущая строка» с возможностью звукового оповещения.</p> <p style="text-align: center;">П.6.5.7</p> <p>Отсутствуют средства информации с текстовым выходом для посетителей с нарушениями слуха. Отсутствует текстфон (или иное) средство общения с тотально глухими посетителями), индукционный контур для посетителей с дефектами слуха.</p> <p style="text-align: center;">П.6.5.9</p> <p>Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях.</p> <p style="text-align: center;">П.6.5.9</p> <p>Отсутствуют таблички у дверей с информацией о назначении помещения, в том числе с рельефными знаками.</p>	<p style="text-align: center;">Г</p> <p style="text-align: center;">К,О,Г,У</p> <p style="text-align: center;">Г</p> <p style="text-align: center;">С</p> <p style="text-align: center;">Все категории</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов с нарушениями слуха сотрудниками учреждения.</p> <p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по слуху сотрудниками учреждения. Помощь переводчиков русского жестового языка</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения, оказывается ситуационная помощь.</p> <p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.</p>
----	-------------------------------	---	--	---

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p style="text-align: center;">П.5.1.3.</p> Отсутствует пешеходная дорожка от остановки общественного транспорта до входа на территорию учреждения.	Все категории	Организована помощь инвалидам всех категорий в доставке до отделения.
----	---	---	---------------	---

Директор МУ ДКЦСОН



Е.Н.Максимова

СОГЛАСОВАНО:

Председатель отделения Ярославской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
 Даниловского муниципального района Ярославской области **Н.Г.Кукушкина**
 (должность, Ф.И.О.)



Председатель Даниловского отделения Ярославской Областной организации
 Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового
 Красного Знамени общество слепых» **Г.Г.Надеждинский**
 (должность, Ф.И.О.)

